

Judith Marggraf
Michael Pfeiffer
Frank Beisel

Heidelberg, 05.04.2023

Gemeinderätliche Fragezeit

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der Stettiner Straße wird zurzeit die neue Kindertagesstätte Stettiner Straße gebaut. Beginn der Baumaßnahmen war Februar 2022.

Seit dieser Zeit ist die wichtige Fuß- und Radverbindung gesperrt. Seit Juli 2022 waren keine Aktivitäten auf der Baustelle mehr erkennbar und es wurde zugesagt, die Straße im Juli 2022 wieder zu öffnen. Im Januar erfuhr ich von der bauausführenden Firma, dass noch ein **Fettabscheider mit Reinigungssystem** eingebaut werden soll. Diese Maßnahme sei völlig überflüssig und würde die Baumaßnahmen nur unnötig um mehrere Tausend Euro verteuern, zumal in die Kita das Essen geliefert wird. Selbst bei Mehrfamilienhäusern würden lediglich Fettabscheider aber ohne Reinigungssystem eingebaut.

1. Frage: Wer hat angeordnet, diesen Fettabscheider mit Reinigungssystem einzubauen und warum?
2. Frage: Wenn nun für mehrere Monate keine Bautätigkeiten stattfinden, warum wird dann nicht die wichtige Fuß- und Radachse, die nicht nur von vielen Schulkindern sondern, seit Öffnung des neuen REWE, auch von vielen Fußgängern, viele ältere Menschen mit Einkaufstaschen auf Rollen, wieder genutzt wird, geöffnet?
3. Frage: Ist es normal, dass eine Bodenplatte, deren Bau 13 Monate dauerte, gebaut wird bevor klar ist, wer das Gebäude baut?

Freundliche Grüße
Michael Pfeiffer

